



Ordre de mission



Employé: Tom Schlatter

Lieu: Institut Saint John

Mission: Vérification complète de
l'installation électrique. Problème de
chaudière à signaler.

Responsable
du département de Chicago